

SITUÁCIA DOPRAVNÉHO ZNAČENIA M=1:500

POPIS DOPRAVNÉHO ZNAČENIA

ZNAČKA	POPIS	POČET
B27a	NAJVYŠŠIA DOVOLENÁ RÝCHLOSŤ	1
D1a	HLAVNÁ CESTA	2
E2a	DODATKOVÁ ZNAČKA	2
C2	STOJ, DAJ PREDNOSŤ V JAZDE	1

SO 05 RÚROVÉ PRIEPUSTY

OBYČNÝ FRIČOVCE
Schválené za podmienok v povolení / rozhodnutí
č.: SOU 184/2019-Obč 244/2019-0
zo dňa: 2.9.2019
Vo Fričovciach dňa: 3.9.2019
Podpis: _____

SO 04 OTVORENÉ RIGOLY

PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE INVESTOR POVINNÝ ZABEZPEČIŤ VYTÝČENIE JEDNOTLIVÝCH PODZEMNÝCH SIETÍ ABY NEDOŠLO K ICH PRÍPADNÉMU POŠKODENIU !!!

POZNÁMKA:
CELKOVÁ DĹŽKA TBM 50X50X100 RIGOLOV JE 256,60 m
CELKOVÁ DĹŽKA BET. OBRUBNÍKA ABO 2/15 JE 151,00 m
CELKOVÁ PLOCHA VJAZDOV 36,0 m2

SÚR.SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

SO 01

OBJEKTOVÁ SKLADBA:

- SO 01 KOMUNIKÁCIE
- SO 04 OTVORENÉ RIGOLY
- SO 05 RÚROVÉ PRIEPUSTY
- SO 06 PARKOVISKÁ

ZOD. PROJ.:	VYPRACOVAL :	KRESLIL :	KONTRLOVAL:	
ING. HUDÁK	ING. KÓŠOVÁ	ING. KÓŠOVÁ	ING. HUDÁK	
KRAJ :	PREŠOVSKÝ			DÁTUM 03/06
OBJEDNÁVATEL:	STRIX – ING. ARCH. MAREK GRYGLÁK			STUPEŇ DSP
STAVBA :	INFRAŠTRUKTÚRA V RÓMSKEJ OSADE FRIČOVCE – VÝHON			Č. ZÁKAZ.
OBJEKT :	SO 01 KOMUNIKÁCIE			MERITKO 1:500
OBSAH :	SITUÁCIA TRVALÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA			Č. PRÍLOHY 18

